



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2013 28-Feb-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

NINGUNO

b) Cruces de ferrocarril:

CORRECTO

c) Cruces de arroyos:

NO APLICAN CRUCES A ARROYOS

2.- Estado de registro de válvulas:

CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

LA OBRA DE ILUMINACIÓN PARA EL PUENTE PEATONAL REPORTADO EN ENERO, LA CONSTRUCTORA HA REALIZADO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AÉREA, SE REALIZA AJUSTE DE TAMAÑO DEL REGISTRO DE SECCIONAMIENTO DEL SISTEMA, FUE NECESARIO ESPERAR QUE TERMINEN EL PAVIMENTADO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Hodin Alberto Escalante Antuna

Oswaldo Ugalde Linares