



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Mar-2013 28-Mar-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Hodin Alberto Escalante Antuna | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTO

c) Cruces de arroyos: NO APLICA

2.- Estado de registro de válvulas:
CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
si

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
si

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
El departamento de construcción esta realizando trazo para realizar excavaciones, en la entrada de CFE MERida III

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 08-Jun-2013

Fecha de aprobación: 10-Jun-2013

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares