



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: Junio 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: ok

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SI

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
SI

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
CONSTRUCCION CONTINUA CON LA OBRA, SE HA BAJADO LA TUBERIA DEL SISTEMA QUE SE CREA

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30/07/2013 05:36:36p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/08/2013 05:11:44p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares