



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
si

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
si

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

CONSTRUCCION CONTINUA LAS OBRAS, SE ALERTO A UNA COMPAÑIA DE POZOS DE LA EXISTENCIA DEL GASODUCTO, SE CERCIORO QUE LA PERFORACION FUERA LEJOS DE LA TUBERIA, SE LIMPIA ALREDEDOR DEL REGISTRO DE VALVULAS

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/07/2013 05:39:58p.m.

Fecha de aprobación: 21/08/2013 05:12:08p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares