



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2014 31-Aug-2014 REV. 0
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado.

c) Cruces de arroyos: En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

9.- Evidencias:




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 06-Mar-2015
Fecha de aprobación: 11-Mar-2015
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez