



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Mar-2015 29-Feb-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011


Usuario: avicola

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones: operando correctamente




Usuario: barcel

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 47 psig

Observaciones: operando correctamente




Usuario: maseca

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 60 psig

Punto de ajuste encontrado: 57 psig

Observaciones: operando correctamente



Usuario: mes

Modelo: imagen no disponible

Punto de ajuste en placa: 0 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Mar-2015

Fecha de aprobación: 19-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Mar-2015 29-Feb-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: rotoplas

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 53 psig

Punto de ajuste encontrado: 53 psig

Observaciones:

---



---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Mar-2015

Fecha de aprobación: 19-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez