



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Apr-2012 03-May-2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No

b) Cruces de ferrocarril: No

c) Cruces de arroyos: No

2.- Estado de registro de válvulas:
Buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

Se colocaron 2 placas faltantes a la salida del de la caseta del punto de interconexión km 0, ya que regularmente se la roban para venderlas por fierro viejo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López