



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No

b) Cruces de ferrocarril: No

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No

**7.- Indicaciones de fuga**


a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

Franja de afectación en buen estado.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/11/2012 10:17:28a.m.

**Fecha de aprobación:** 07/01/2013 11:08:12a.m.

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Aprobado por:** Neftalí López