



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: No
- b) Cruces de ferrocarril: No
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No
- b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

Franja de afectación en buen estado.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/04/2013 03:54:27p.m.

Fecha de aprobación: 30/04/2013 04:26:01p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López