



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: Marzo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: No
- b) Cruces de ferrocarril: No
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

Franja de afectación en buen estado.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/04/2013 04:09:20p.m.

Fecha de aprobación: 30/04/2013 04:26:32p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López