



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: No

b) Cruces de ferrocarril: No

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza recorrido diario y se encuentra la franja de afectación en buen estado.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24/05/2013 08:00:46p.m.

Fecha de aprobación: 29/05/2013 09:59:54p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López