



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No.

b) Cruces de ferrocarril: No.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:

Franja de afectación en buen estado.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/09/2013 02:54:58p.m.

Fecha de aprobación: 01/11/2013 01:18:39p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López