



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno.

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
Buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguna.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**8.- Comentarios adicionales:**  
Franja de afectación en buen estado.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 30/10/2013 04:44:35p.m.

**Fecha de aprobación:** 01/11/2013 01:17:25p.m.

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Aprobado por:** Neftalí López