



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Cordogas, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>04-Nov-2013 03-Dec-2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Juan Pablo Lara Manzo</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril:

Ninguno.

c) Cruces de arroyos:

Ninguno.

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

8.- Comentarios adicionales:

La franja de afectación se encuentra en buen estado.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro:

06-May-2014

Fecha de aprobación:

20-May-2014

Elaborado por:

Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por:

Neftalí López