



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Mar-2014 03-Apr-2014 REV. 0
LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno.

c) Cruces de arroyos: Ninguno.

2.- Estado de registro de válvulas: Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Franja de afectación en buen estado.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 06-May-2014
Fecha de aprobación: 20-May-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López