



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jun-2014 03-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril:  
En buen estado.

c) Cruces de arroyos:  
En buen estado.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Franja de afectación en buen estado.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 18-Sep-2014  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez