



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Oct-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno.

c) Cruces de arroyos: Ninguno.

2.- Estado de registro de válvulas:
Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
La franja de desarrollo se encuentra en buen estado.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
NO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Oct-2014

Fecha de aprobación: 14-Nov-2014

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Neftalí López