



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Dec-2014 03-Jan-2015 REV. 0
LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno.

2.- Estado de registro de válvulas: Buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

La franja de desarrollo se encuentra en buen estado.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 29-Apr-2015
Fecha de aprobación: 30-Apr-2015
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez