



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Mar-2015 03-Apr-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NINGUNO

b) Cruces de ferrocarril: NINGUNO

c) Cruces de arroyos: NINGUNO

2.- Estado de registro de válvulas:
BUEN ESTADO.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
La franja de desarrollo del sistema se encuentra en buen estado.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA


6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Apr-2015

Fecha de aprobación: 06-Apr-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez