



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Mar-2016 03-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado.

c) Cruces de arroyos:
En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
La franja de desarrollo del sistema se encuentra en buen estado.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Apr-2016
Fecha de aprobación: 08-Apr-2016
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez