



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: CCL Container, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 1  
 b) Cantidad de placas faltantes: 1

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNO AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO AL MOMENTO


**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

POSTE DE DDV DAÑADO POR CHOQUE  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30/08/2013 04:42:43p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/09/2013 10:46:08a.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez