


IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


## REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO: <u>25-Dec-2013</u> 24-Jan-2014 <b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA: MENSUAL RO-002
1 Detectar deslaves, a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN E	hundimientos, daños en tuberia en BUEN ESTADO	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNO AL MOMENTO
b) Cruces de ferrocarri	il:	6 Numero de cruzamientos o excavaciones:
N/A		NINGUNO AL MOMENTO
c) Cruces de arroyos:		
N/A		7 Indicaciones de fuga
2 Estado de registro	de válvulas:	a) Cambios de coloración del suelo:
N/A		NO
3 Señalización del ga	asoducto	
a) Cantidad de postes	faltantes: 0	b) Cambio de vegetación:
b) Cantidad de placas	faltantes: 0	NO
4 Cantidad de tomas	de potencial faltantes:	0_
8 Comentarios adicio	onales:	
		<u> </u>

## 9.- Evidencias:







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Mar-2014

Fecha de aprobación: 01-Apr-2014

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Carlos Carranza Gutierrez Aprobado por: