



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Aug-2016 24-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
0

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
SE HUBICA DIRRECCION DEL DUCTO

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez