



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: no existen
- b) Cruces de ferrocarril: no existen
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

visibles y señalados

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 2
- b) Cantidad de placas faltantes: 3

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 1

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no existen

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

SE PUCIERON POSTES Y TOMAS DE POTENCIAL TIRADOS

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03/08/2012 06:20:57p.m.  
**Fecha de aprobación:** 07/08/2012 03:28:02p.m.  
**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal