



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
no existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril:
no existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 3

b) Cantidad de placas faltantes: 4

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen asentamientos ni construcciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
1 excavacion de CFE

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

EL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE PERSONAL DE COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALIZO UNA EXCAVACION PARA
REEMPLAZAR UN POSTE DAÑADO, LA EXCAVACION SE REALIZO EN EL MISMO LUGAR, EN EL KM 7 + 200 CON UNA
PROFUNDIDAD DE 2. 5 METROS Y 0.60 METROS DE DIAMETRO, A 1.60 METROS DEL DUCTO APROXIMADAMENTE, LO
CUAL NO PRESENTO NIGUN RIESGO NI DAÑO AL DUCTO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29/11/2012 04:36:49p.m.

Fecha de aprobación: 20/12/2012 10:28:14a.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal