



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril:
No existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
Visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Se detecto una construccion nueva pero sin afectaciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Se detecto un cruzamiento pero sin afetaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Se detecto una construccion nueva en colonia Rancho nuevo, se realizo un cruzamiento superficial sobre DDV de una tubería de 1 pulgada para agua a 30 cm sobre Terreno Natural. construccion particular Propietario Guillermo Mercado Muñiz 461 1133 982

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 10/11/2013 08:04:40p.m.

Fecha de aprobación: 02/12/2013 12:52:40p.m.

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares