**IGASAMEX** 

0/OUL

Formato nuevo

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.			. V. PERIODO:	Agosto 2013	REV. 0	
LLENADO POR:	LENADO POR: Mateo Guapo Cerca		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002	
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en     a) Cruces carreteros:         No existen hundimientos ni daños en tuberia				5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: No existen asentamientos, ni construcciones		
b) Cruces de ferrocarril:  No existen hundimientos ni daños en tuberia c) Cruces de arroyos:				6 Numero de cruzamientos o excavaciones:  No existen cruzamientos, ni excavaciones		
2 Estado de registro de válvulas:  Visibles y sañaladas			a) Cambios de colora	7 Indicaciones de fuga  a) Cambios de coloración del suelo:		
3 Señalización de		1000	<u>No</u>			
a) Cantidad de postes faltantes:  1						
9 Evidencias:						
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	10/11/2013 09:29:	32p.m.	

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

02/12/2013 01:14:41p.m.

Mateo Guapo Cerca

Osvaldo Ugalde Linares

Nov-11