



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No existen hundimientos, ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril: No existen hundimientos, ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
Visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 1
 b) Cantidad de placas faltantes: 8

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Canal Norte en Honda.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Canal Norte Honda


7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

Se esta realizando el Cruce en Canal Norte Honda segun liberación de permiso de trabajo, trabajos por medios manuales se despalm 40 cm de terreno natura, ducto se encuentra a una profundidad de 2.80 mts sobre terreno natural, tambien se reunio con personal de honda para acordar los trabajos que se realizaran en escalinata para entrada de caseta de Interconexion.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/11/2013 12:35:44a.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 12:51:16p.m.
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares