

IGASAMEX

0/OUL

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Apase	o, S. A. de C. V.	PERIODO: 2	6-Sep-2015 25-0	Oct-2015 REV. 0	
LLENADO POR:	Mateo Guapo	Cerca	FRECUENCIA:	: MENSU	AL RO-002	
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO Y VISIBLES			5 Asentaminetos i	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: si		
b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO Y VISIBLES			6 Numero de cruz	6 Numero de cruzamientos o excavaciones:		
c) Cruces de arroyos			- 7 Indianaiana da	f		
En buenas condiciones				7 Indicaciones de fuga		
2 Estado de registro de válvulas:			– a) Cambios de coloi	a) Cambios de coloración del suelo:		
En buen estado						
3 Señalización del	gasoducto		– b) Cambio de veget	ación:		
a) Cantidad de poste	es faltantes:	4	NO	acion.		
b) Cantidad de placa	as faltantes:	12				
4 Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2						
verifico el cumplimie 8+600 por la compa	cionales: se realizaron trabajos de plantados into del NOM-007, adicional se reali ñía ConstructoraElectirica Mexicana razo de gasoducto y profundidades	zo endozo de póli a S.A de C.V., res	za de seguro , trabajos tod ponsable Ing. Adrian Lopez	os manuales, Km 7+3	300 a la	
9 Evidencias:						
Ru No / Prop. Proprieties Factor of a survival was a survival						
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	21-N	lov-2015	

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

23-Nov-2015

Mateo Guapo Cerca

Hernán Arias Morales

Nov-11

Formato nuevo