



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2016 25-Aug-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
sin cambios de terreno

b) Cruces de ferrocarril:
sin cambios

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
en buene stado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
cindiciones de señalamientos y EMR normales

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Oct-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez