

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO: 26-Oct-2014	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010
Condiciones del piloto:	COVEMEX Resortes CORRECTOS Ninguna na de refacciones: SI Sello SELLA PERFECTAMENTE Arranque BUENO BUENO			
TAG:2 Modelo: 627	covemex			
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas	Resortes CORRECTOS NINGUNA			
Resortes na na Cambio de partes blandas del kit Verificación de: Fugas SIN FUGAS	de refacciones: NO SELLA PERFECTAMENTE			
Punto de ajuste Simulaciones de flujo ALTO	28 psig Arranque BUENO			

Descripción	Fecha
Formato nuevo	Nov-11
	•

Fecha de registro: 10-Dec-2015

Fecha de aprobación:

10-Dec-2015

Elaborado por:

Mateo Guapo Cerca

Aprobado por:



REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Apas	seo, S. A. de C. V.	PERIODO: 26-Oct-2014
LLENADO POR:	Mateo Gua	po Cerca	FRECUENCIA:
TAG:1		PROTEINOL	
Modelo: 17E97 EZR			
Condiciones del cuerpo: Orificios BUEN ESTADO	Resortes	CORRECTOS	
Desgaste en partes metálicas	NINGUNA		
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas	NINGUNA		
Resortes CORRECTOS			
Cambio de partes blandas del ki	t de refacciones:	SI	
Verificación de: SIN FUGAS Fugas	SEllo Sello	LLA PERFECTAMENTE	CO THE
Punto de ajuste	285 psig		
Simulaciones de flujo ALTO	Arranque	BUENO	
Observaciones: LINEA PRINC	CIPAL		
TAG: 2		PROTEINOL	
Modelo: <u>17E97 EZR</u> Condiciones del cuerpo:			-
Orificios BUEN ESTADO	Resortes	CORRECTOS	
Desgaste en partes metálicas	NINGUNA		
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas CORRECTOS	NINGUNA		
Resortes CORRECTOS Cambio de partes blandas del ki	t de refacciones:	NO	
•	t de relacciones.		A COLOR
Verificación de: SIN FUGAS Fugas	Sello	LLA PERFECTAMENTE	
Punto de ajuste	285 psig		
Simulaciones de flujo ALTO	Arranque	BUENO	
Observaciones: BY PASS			



25-Oct-2015

ANUAL

REV. 0

RO-010



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015

Fecha de aprobación:

10-Dec-2015

Elaborado por:

Mateo Guapo Cerca

Aprobado por:



REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natura	de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO: 26-Oct-2014	25-Oct-2015
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca		_ FRECUENCIA:	ANUAL
TAG:1		sanivex		
Modelo: 627 Condiciones del cuerpo: Orificios BUEN ESTADO Desgaste en partes metálicas	Ninguna	Resortes CORRECTOS		1
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes	na			Charles
Cambio de partes blandas del ki	it de refacciones	: si		
Verificación de: SIN FUGAS Fugas		Sello Sello		0
Punto de ajuste Simulaciones de flujo ALTO	28 psig	Arranque BUENO		
Observaciones:				100
TAG:2		sanivex		
Modelo: 627				
Condiciones del cuerpo: Orificios BUEN ESTADO	NIN OLINA	Resortes CORRECTOS		
Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Pecettas na	NINGUNA Na			
Resultes				
Cambio de partes blandas del ki	it de refacciones	: NO		
Verificación de: SIN FUGAS Fugas	00	Sello Sello	ON PROCESS	HEAVER PROCESS TEST TO STATE OF THE PROCESS TO STATE OF THE PROCESS OF THE PROCES
Punto de ajuste Simulaciones de flujo ALTO	28 psig	Arranque BUENO	COOPA	ESCH PRO ESS
Observaciones:			exe: YAGUSE	XXXX ary

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015

Fecha de aprobación:

10-Dec-2015

Elaborado por:

Mateo Guapo Cerca

Aprobado por:

Hernán Arias Morales

REV. 0 **RO-010**



REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.		PERIODO: 26-Oct-2014	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca		FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010
TAG: Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: buen estado Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes correctos Cambio de partes blandas del Verificación de: Fugas SIN FUGAS	Ninguna NINGUNO kit de refacciones	Honda Resortes CORRECTOS : si Sello SELLA PERFECTAMENTE			And the American State of Stat
Punto de ajuste Simulaciones de flujo Observaciones:	45 psig	Arranque BUENO			
	2	Honda		9	C. C.
Modelo: EZR Condiciones del cuerpo: Desgaste en partes metálicas	NINGUNA	Resortes CORRECTOS			A
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes correctos	NINGUNA		THE STATE OF THE S		1
Cambio de partes blandas del	kit de refacciones	: <u>no</u>	Value and a supplication.		
Verificación de: Fugas sin fugas Punto de ajuste Simulaciones de flujo alto Observaciones:	45 psig	Sello SELLA PERFECTAMENTE Arranque BUENO	A CASTON OF THE PARTY OF THE PA		6

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015

Fecha de aprobación:

10-Dec-2015

Elaborado por:

Mateo Guapo Cerca

Aprobado por:



REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.		PERIODO: 26-Oct-2014	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca		FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010
TAG:	1	INTERCONEXION		0	1
Condiciones del cuerpo: Orificios BUEN ESTADO	NINGUNO	Resortes CORRECTOS			
Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes CORRECTOS	NINGLINO			00	
Cambio de partes blandas de	el kit de refaccion	es: SI	(35 Car)		0
Verificación de: Fugas SIN FUGAS		SELLA PERFECTAMENTE	7 3 3		
Punto de ajuste Simulaciones de flujo Observaciones: L1 PRIME		Arranque BUENO			
TAG:	2	INTERCONEXION		1000	
Modelo: 17E97 EZR Condiciones del cuerpo: Orificios BUEN ESTADO	NINGUNO	Resortes CORRECTOS			
Desgaste en partes metálicas Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas Resortes CORRECTOS	NINGLINO				
Cambio de partes blandas de	el kit de refaccion	es: SI			
Verificación de: Fugas SIN FUGAS Punto de ajuste Simulaciones de flujo ALTO L2 PRIME	500 psig	Sello SELLA PERFECTAMENTE Arranque BUENO			
Observaciones:				The second	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015

Fecha de aprobación: 10-Dec-2015

> Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales

Página 5 de 6



REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.			PERIODO: 26-Oct-2014
LLENADO POR:	N	1ateo Gua	po Cerca	FRECUENCIA:
TAG:	3	11	NTERCONEXION	
Condiciones del cuerpo: Orificios SIN FUGAS		Resortes	SELLA PERFECTAMENTE	
Desgaste en partes metálicas	NINGUNO			
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas CORRECTOS	NINGUNO			一一个
Resortes CORRECTOS Cambio de partes blandas d	el kit de refaccions	.e. S	SI	
Verificación de: SIN FUGAS	er kit de relaccione		LLA PERFECTAMENTE	
Punto de ajuste	400 psig			
Simulaciones de flujo ALTO		Arranque	BUENO	
L1 2DO F Observaciones:	PASO			
TAG:	4		NTERCONEXION	
Modelo: 17E97 EZR				_
Orificios SIN FUGAS		Resortes	SELLA PERFECTAMENTE	_
Desgaste en partes metálicas	NINGUNO			
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas CORRECTOS	NINGUNO			
Resolles			SI	
Cambio de partes blandas d	el kit de refaccione	es:)1	
Verificación de: SIN FUGAS Fugas		Sello	LLA PERFECTAMENT	
Punto de ajuste	400 psig			
Simulaciones de flujo ALTO		Arranque	BUENO	
Observaciones: L2 2DO F	ASO			2



25-Oct-2015

ANUAL

REV. 0

RO-010



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Dec-2015

Fecha de aprobación:

10-Dec-2015

Elaborado por:

Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: