



SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	11/10/2012	<b>RO-013</b>

**Ubicación:** TAPONES DE FILTRO 1er Y 2do PASO LINEA 1

**Justificación (origen de la falla):**  
 FUGA EN TAPONES DE FITROS EN LINEA 1


**Procedimiento empleado:**  
 DETECCION DE FUGA CON EQUIPO HUNTER

**Descripción general:**  
 FUGA EN TAPONES DE FILTROS EN

**Herramientas y equipos empleados:**  
 MANUAL DE POERACION Y HERRAMIENTAS MANUALES

**Nombre de la empresa contratista:** IGASAMEX

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11/10/2012 02:50:19p.m.

**Fecha de aprobación:** 12/10/2012 12:30:44p.m.

**Elaborado por:** Alejandro Campos Hernandez

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal