



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-May-2014 31-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: CORRECTO

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 26-Jun-2014

**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**Aprobado por:** Neftalí López