



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-01C.M UNIMISUR C.M
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: se realiza mantto anual. cambio de internos

TAG: PRV-02 C.M UNIMISUR C.M
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: se realiza mantto. anual.(cambio de internos)

TAG: PRV-02C.U UNIMISUR c.u
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: se realiza mantto. anual (cambio de internos)

TAG: PRV-01C.U UNIMISUR c.u
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: se realiza mantto. anual. (cambio de internos)

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15/10/2012 03:37:35p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:35:41p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López