IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Unión Minera del Sur, S. A. de C. V			PERIODO:	Abril 2013	REV. 0	
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez			FRECUENC	IA: TRIMESTRAL	RO-006	
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-01C.M 334 psig No presenta Buenas condicion	UNIMISUR C.N Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	Si Correctos			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-02 C.N 334 psig No presenta Buenas condicion	UNIMISUR C.N. Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	/I Si Correctos			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-02C.U 58 psig No presenta Buenas condicion	_ Sello del piloto y regulador:	Si Correctos			
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-01C.U 58 psig No presenta Buenas condicion	Sello del piloto y regulador:	Si Correctos			
Rev. No./ Resp		ripción o nuevo	Fecha Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por:	26/04/2013 02:01:04p 30/04/2013 04:32:20p Rolando Velazquez Rar	.m.
				Aprobado por:	Neftalí López	