



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Octubre 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Rolando Velazquez Ramirez</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-006 |

TAG: PRV-01C.M UNIMISUR C.M
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: _____

TAG: PRV-02 C.M UNIMISUR C.M
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: _____

TAG: PRV-02C.U UNIMISUR C.U
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: _____

TAG: PRV-01C.U UNIMISUR C.U
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: _____

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 06/10/2013 09:38:01a.m.
Fecha de aprobación: 08/10/2013 12:26:37p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López