

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| SISTEMA: | Naturaltek, S | S. A. de C. V. | PERIODO: | Mayo 2012 | REV. 0 |
|--|--------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|
| LLENADO POR: | Bernardo C | Ortega Vidal | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |
| 1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: | | | 5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: no existen | | |
| b) Cruces de ferrocarril: | | | 6 Numero de cruzamie | ntos o excavaciones: | |
| NO EXISTEN | | | no existen | | |
| c) Cruces de arroyos: | | | | | |
| | | | 7 Indicaciones de fuga | | |
| 2 Estado de registro de válvulas: | | | a) Cambios de coloración | n del suelo: | |
| señaliado | | | no existen | | |
| 3 Señalización del gasodu | ıcto | | | | |
| a) Cantidad de postes faltan | ites: | 0 | b) Cambio de vegetación | 1: | |
| b) Cantidad de placas faltan | tes: | 0 | no | | |
| 4 Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0 | | | | | |
| 8 Comentarios adicionale | | | | | |
| no se encontraron alteracion | nes durante el recorrido | o sobre la franja de desa | arrollo. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 Evidencias: | | | | | |
| KM | j. (disch | Ü. | | | |







| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 30/05/2012 09:38:36a.m. Fecha de aprobación: 25/06/2012 11:46:15a.m.

> Bernardo Ortega Vidal Elaborado por:

Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares