



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizados y visibles

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buenas condiciones y señalizado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no existen

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
no existen

b) Cambio de vegetación:  
no existen

**8.- Comentarios adicionales:**  
durante el recorrido se detecto un poste caido en el kilometro 1+493. este se recupera y se coloca nuevamente

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 29/08/2012 01:56:25p.m.

**Fecha de aprobación:** 04/09/2012 10:03:22a.m.

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares