



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Feb-2014 14-Mar-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
Señalizados  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
N/A  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Señalizados y visibles  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 3

b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se continua con la construcción de la protección en el tramo que cruza la autopista  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

SI  
\_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Cruce carretero con autopista Salamanca-Leon  
\_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO  
\_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
NO  
\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04-Jun-2014  
**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2014  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca