

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural Va	lle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO: 07-	Jun-2013 06-Jul-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arn	oldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno		
b) Cruces de ferrocar	rril: ones 3 cruces 0+715, 2+208	3 y 7+ 130	6 Numero de cruzam	ientos o excavaciones:	
c) Cruces de arroyos: En buenas condiciones en km 0+450			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo:		
2 Estado de registr	o de válvulas:		NO		
3 Señalización del (gasoducto		b) Cambio de vegetaci	ón:	
a) Cantidad de poste	s faltantes:	0	NO		
b) Cantidad de placa	s faltantes:	0			
4 Cantidad de toma	s de potencial faltantes	0			
8 Comentarios adio		omas de lecturas y pruebas Sniff	en clientes Dart e Inmern	nek	
9 Evidencias:					
					1







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Hernán Arias Morales