



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
Sistema Operando adecuadamente, no se presenta ninguna observación

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09/12/2013 02:01:25p.m.  
**Fecha de aprobación:** 10/12/2013 01:37:56p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales