



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jan-2014 06-Feb-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril:
 En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos:
 En buenas condiciones 0+450

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 Se realiza recorridos continuos en el DDV, toma de lecturas y se comienzan a pintar los postes de señalización en el ddv.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguno en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguno este mes

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: 01-Apr-2014
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales