



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. | PERIODO: | 07-Sep-2014 06-Oct-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jesús Arnoldo Meráz Fernández | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:
En excelentes condiciones tres cruces

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Todo operando adecuadamente.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA


6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 30-Oct-2014

Fecha de aprobación: 02-Dec-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales