



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Nov-2014 06-Dec-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:  
En excelentes condiciones tres cruces

c) Cruces de arroyos:  
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:  
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
Se realizan patrullajes diarios en el DDV, no se presenta ninguna anomalía

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Dec-2014  
Fecha de aprobación: 09-Dec-2014  
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
Aprobado por: Hernán Arias Morales