



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jan-2015 06-Feb-2015 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:
En excelentes condiciones 3 cruces

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan patrullajes diarios en el DDV, no se presenta ninguna anomalía en este mes.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015
Fecha de aprobación: 09-Jun-2015
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales