



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-May-2015 06-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:  
En excelentes condiciones 3 cruces

c) Cruces de arroyos:  
En buenas condiciones

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza patrullaje continuo debido a la construcción de la ampliación de la carretera, en donde se ha tenido comunicación continua con contratista para darle detalles de nuestro ducto.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 09-Jun-2015

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales