



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2015 06-Jan-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril:

En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos:

N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en DDV, carga de calidad de gas dia 08 de noviembre 2015 , condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

04-Jan-2016

Fecha de aprobación:

27-Apr-2016

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por:

Hernán Arias Morales