



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Jul-2016 06-Aug-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado todos los cruces

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado los tres cruces

c) Cruces de arroyos:
En buen estado un cruce

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan recorridos continuos sobre el DDV, no se presentan ninguna anomalía

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Aug-2016
Fecha de aprobación: 21-Oct-2016
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales