



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. | PERIODO: | 07-Sep-2016 06-Oct-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jesús Arnoldo Meráz Fernández | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado todos los cruces

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado los tres cruces

c) Cruces de arroyos:

En buen estado un cruce

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de vía, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión ,

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro:

05-Oct-2016

Fecha de aprobación:

21-Oct-2016

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por:

Hernán Arias Morales