



SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	<u>09/12/2013</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: Interconexión Valle redondo

Justificación (origen de la falla):
Se reparan fugas en la Interconexión y se reparan al momento

Procedimiento empleado:
Manual de Operaciones

Descripción general:
Al momento que se realizo la inspección de fugas se encontraron 5 fugas de grado 3 que se repararon al momento.

Herramientas y equipos empleados:
Llaves mecanicas"Perica" yTeflon.

Nombre de la empresa contratista: Lo realizo personal de Igasamex que nos encargamos de realizar estas actividades

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
Al momento que se realiza la inspección de fugas en el sistema se encontraron 5 fugas en el punto de interconexión, esta se localizaban en conexiones del tubing y en los accesorios del calentador catalitico, se repararon realizando ajuste adecuado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/12/2013 02:05:42p.m.
Fecha de aprobación: 10/12/2013 01:40:27p.m.
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales